

WWW.CRYSTALRADIO.CN

By Edward

陈遥驾任祖武刘汝焘合编

上海科学技术出版社

前

在二十世紀的今天,已进入了原子时代,科学的发展已經达 到了惊人的地步,和平利用原子能已經不是人类的愿望,而是在 实現中,并且在这方面已取得了巨大的成就。人們已經完全有 力量支配原子,使它按照人們的愿望为人类造福,苏联在这方面 已做出了傑出的榜样;象原子能发电站的建立、原子能破冰船的 建造、示踪原子的被广泛应用于探矿、医疗、工业、农业以及科学 研究等等,都明显地說明了这一点。

我們的國家在解放前,由于旧社会制度的关系,其結果在科学技术上大大落后于世界先进水平。解放后我們在党的英明領导下,向科学技术文化进軍,特別是党的八大二次会議的決議指出:"使我国工业要在十五年或者更短的时間內,在鑲鉄和其他主要工业产品的产量方面赶上和超过英国;使我国科学和技术在实現十二年科学发展规划的基础上,尽快地赶上世界最先进的水平。"因此全国人民都在为着这个光荣而艰巨的任务, 奋勇前进,追上原子时代,攻克科学堡垒,向科学文化大进军,我

一九五八年五月一日起在苏联无私的援助下,我国第一个 原子能重水型反应堆及回旋加速器,已开始投入工作,使我国进 入了二十世紀的原子时代,使原子能为中国人民服务,使原子能 加速我們社会主义的建設。而在利用原子能以及研究原子的各 項过程中,是少不了要用到探测放射电离重点的工具。在测量 $\mathbf{2}$

电离质点的仪器中,采用充有气体的盖革計数管,来記录电离幅 射的方法,是具有二个基本优点:其一,因为計数管对辐射的反 应易轉变为可以用普通仪器来度量的电訊号。其二,在于計数 管的結构和制造工艺比较简单,因此已得到最广泛的采用。苏 联在这方面已取得了很大的成就。

本书介紹計效管的工作簡单原理和制造的一般过程,以及 它的应用,使讀者能够了解用怎样的工具来測量电离貭点。由 予我們的学識淺薄,許多专門名詞目前还未統一,因此不免有疏 漏的地方,我們希望讀者加以指正。

一九五八年間庆



 LT.
 R.

莂	雷	,
第	- 2	計数管的工作原理
ı	1-1	放射現象
	1-2	計数管的工作原理3
	1-3	計数售的类型
	1-4	計數管的工作特性
第.	_车	計数管的加工工艺和制造方法14
	2-1	外形結构
	2-2	加工順序14
		材料选擇······15
	2-4	零件加工
	2-5	封口和退火
	2-6	清洁处理
	27	排气操作过程
	2-8	性能測試
第:	三章	計数管的应用
	3-1	使用計数管的基本原理
	3-2	計数管在各方面的应用
第	四章	計数数管在制造及使用中的安全問題36
	4-1	安全問題的 重要性
	4-2	放射性物質的电离輻射对人体的影响
		电离辐射的防护
附		. 若干种放射性物质的性质41
F 1		. 常用計数管特性表

ľ

÷,

~ 🛃

単がな込きれ www.crystalRadio.cn By Edward

第一章 計数管的工作原理

1-1 放射現象

放射現象的发現是十八世紀末科学上的一項重大的发現; 也是世界科学发展史上的一件大事。它使人类对原子的認識由 外部深入到它的內部,近代科学上的一系列重大的发展是和放 射現象的发現分不开的。

在1896年法国物理学家貝克勒尔发現鈾的化合物能使放 在附近包裹中黑紙里面的底片感光,他由此断定, 鈾能不断放射 出某种看不見的、穿透力相当强的射稳, 这种現象叫天然放射現 象。物质的这种性盾被称为天然放射性。


> 随后,波兰物理学家居里夫人发現了大多数含鈾矿石的放射性强度和矿石的含鈾量成IE比。同时又发現有一种瀝青鈾矿的放射性比按其含鈾量計算出的放射性大四倍多。因此她認为在这种瀝青矿中含有比鈾放射性大得多的放射性物质。由这个推論,居里夫妇經过了几年的艰苦工作,从三十吨的瀝青鈾矿中提出了二毫克放射性很强的氯化物,根据化合物的性质,将該元素命名为鐳,并将其填入門捷列夫周期表 98 号元素的定位上。

同时居里夫妇又发现了另一种放射性很强的新元素,为了 紀念她的祖国波兰,因此将該新元素命名为針。后来又經过各 国科学家在这方面不断努力,又发現很多新的放射性元素铜、鑽 等。

根据現在的理論和实驗証明,人們已經很清楚地知道,原子 序数在 84 以后的所有元素都具有天然放射性,但是原子序数在 84-以前的某几种元素也同样具有天然放射性。

放射性物盾放射出来的到底是些什么东西呢?

要研究这个問題最簡優的方法是将鏢的拉射性物后放入→



个有"小井"的鉛盒內,見图1-1.然后再 把这个装置放入强电揚中。在这里我 們可以很濟楚地看到由放射性物盾放 射出的射线,可以很明显地分为三束。 一束偏向負,一束傷向正,一束不受傷 醇,这样我們就可以知道:一种带正电 荷,一种带負电荷,另一种不带电荷。 这三种射线依实称为甲种、乙种和丙 图 1-1 鐵放射出的三种射機 种射线(或盾点)。

甲种射线是带有正电荷的高速粒子流,这种粒子叫做甲种 粒子。实际上它是氦的原子失去了外圍电子的原子核。甲秒射 **緣**的速度大約为光速的 1/20 ~ 1/10 (即每秒 15,000 公里 ~ 80,000 公里),这样的速度,只需二秒鐘就可饒地球一周。由于 甲种射线质量较大,并含有两个正电荷,因此具有极大的电高能 力。但是它的体积大,因此穿透能力很小,在空气中每厘米可以 产生3,000 对离子偶而形成一条細密的离子柱。但因其穿透能 力弱,差不多用一張薄紙即可将甲种射錢擋住。

乙种射线是带有負电性盾的高速粒子流。实际上这种粒子 就是电子。它与甲种射线除电荷性盾、质量的不同外,还具有一 种特殊的性质,就是它的能級是从零到最高能阶是連續的錢譜。 并不是某一分离而固定的能阶和速度。乙种射线的速度更高,

2

KT TAB

Bu Edward

第一章 計數管的工作原理



1

每秒为200,000公里。

丙种射线是一种具有光速的电磁波,它不带任何电荷,其速 度每秒約30万公里。丙种射线的穿透力非常大,如果其他条件。 一样,它的穿透力与物质的密度成反比。它的射程比甲种、乙种 射线长得多,但是它在行程中所引起的气体电离的机会都比甲、 乙两种射线少得多。

最后我們再来詳細地看一下三种射綫穿过物质在物质中引 起的电离过程:

当它們靠近原子核时由于甲种射撼与原子中电子的吸引 力,或乙种射线与原子中电子的排斥力,或丙种射线把光量子傳 授給原子中的电子。这样就能使得原子中的某些电子脱离原子, 使得原子变成离子,形成带正电荷的原子核和电子的离子 偶, 这种使物质的原子变力离子的現象叫做电离,射线的这种作用 叫电离作用。

由于放射性原素放射出的三种放射线对别的原子有电离作 用,因此我們可以很方便的利用它來探測放射性原素的存在。 測定总的放射性强度,鑑定放射性原案的性质等等。在这里常 用的有效而且便利的仪器便是計数管;計数管的基本原理也就 是利用放射性元素放出的射线对气体原子的电离作用。

1-2 計数管的工作原理

計教管的計数作用如图 1-2 所示,接近阳极周围的电場强 度很大,任何离子进入此空間时,因碰撞而造成一大批新离子, 这些离子电荷被收集在电极上,使得电极上的电位下降,等到电 位降落到一定数值后阳极周围的电場疏弱不能产生放电,因而 使得放电终止。停止放电后,**聚集的电荷就**从电阻R上漏掉,电


播恢复到原有的强度准备第二次計数。这样一次放电就在电阻 R.上产生一次脉冲,这个脉冲可以输出到放大系統将其放大,最 - 后用机械方法将其記录。



图 1-2 計数管基本电路

放电区。在这一区域的特点是它的放电电压很高,但其放电电 流很小; 同时放电也是非自持的。它的放电是由于气体中原有 存在的带电粒子,对計数管来說是由于放射源放出的射线电离 作用, 而形成了許多原始的带电粒子, 也就是这許多带电粒子, 在电場中得到能量产生加速运动,它将和其余的原子发生碰撞 电离而形成放电。如果将放射源去掉,同时也不考虑宇宙射线 的电离影响,那么放电就会立刻停止。

在非自持放电的情况下,电子的"繁流"是和下列因素有关;



Edward

图 1-3 电子繁流图

繁流是指原始带电粒子在电場 的作用下, 向电极的运动过程中和 气体原子不断的碰撞产生多次电 离,使一个粒子到阳极时变为很多 电子,如图 1~3 所示,如果其它的因 素固定、电子的增加将隨着极間距 离的增大而增大。

如将极間距离和其它因素固定,它和所用的气体因素有关。 总的来譯, 計数管是运用在气体放电区域的易姆逊放电区,


第一章 計数管的工作原理

"但是根据它的特性不同,它的工作区域又可分为四部分,如图 1-4 所示。

(一)电离室区 在 此区域內当射綫照射到 管子內时产生原始电 离,此时加在管子两端 的电压幷不很高。能使 原始电离的粒子沿电場

KT KAB

Bu Edward



方向运动。然而由于能 图 1-4 計数管各个区域的工作特性 量不够,由碰撞产生的电离机会很少,所以可以認为此时的原始 粒子沒有繁流作用,因此在这区域电流很小,同时它的大小受原 始电离的影响。如图 1-4 中甲种射凝和字宙线的电离作用表現 了明显不同的結果。

(二)正比区 在此区城內由于电場强度增加,将产生电离 碰撞,原始粒子在走向电极的行程中,由于碰撞电离产生了很多 新的离子。此时原始粒子有了繁流作用,也可以說有了"气体放 大"作用。但在这个区域内气体放大系数基本上是不变的。因 此我們可以利用这段曲綫制出正比計数管来区別原始电离能力。 差別很大的粒子,如甲种射綫和乙种射綫。

(三)正比极限区 从图 1-4 上可以看出,在这一区域内,甲 种射线造成的脉冲大的曲线增加較慢,而宇宙线造成的脉冲小 的一条曲线增加較快。因此正比計数的关系被破坏了,管子将 逐步地过渡到盖革区。

(四)盖革区 在此区域中,任何射线或放射性微粒都有相
同的数应, 脉冲大小与原始电离的粒子 濃度 无关。此时若将电
压 機續增加时 管子将产生自持放电。同时管内电 場强度 很大,

計数管原理和制造

Edward

管子本身的电子离子已足于产生相当大的电离碰撞能量,而外 界能量不是主要的,只起着推**持**放电的作用。

1-3 計数管的类型

計数管按类型可以分为很多种:正比計数管,盖革計数管, 閃爍計数管,晶体計数管……等等。

盖革計数管可以分为, 自灭計数管和非自灭計数管。自灭 計数管按自灭和气体种类分, 又可分为应族自灭式和有机气体 自灭式。

这里主要介紹的是益革計教管中自灭式的計数管。因为这 种管子在放射性测量方面最方便,应用也最广。并且由于它在 放射性元案放射射线的测量方面,基本上可以满足各种要求。 显而易見的,这类管子的发展还頗有前途。最后这类管子目前 已在大量生产,討論起来也能切合实际。

現在我們先来討論蓋革計数管的两种型式:

(一)非自灭計数管 非自灭計数管的原理图見图 1-5。非




图 1-5 非自灭法革計教管基本电数
 R--- 預載电阻
 C1--- 機路分布电容
 C1--- 機路偶合电容

自灭計数管的 放 电 淬 灭原理如下: 当原始的 电离粒子在电場的作用 下向电极移动时, 产生 碰撞电离。这些电子和 离子将要收集到阴极和 中心練阳极上, 由于正

离子在阳极周圍的空間电荷效应,就降低了阳极周圆的电损强 度,使得放电停止。电阻R在这里的作用,一方面产生脉冲訊号 输出,另一方面是控制放电时间。电阻太大,则准放电荷的时間 第一章 計會售的工作原環


By Edward

太长,将会造成消电离的时間增加,造成計數失灵;如果太小,則 放电太快,得不到应有的淬灭。

电阻R 在非自**灭計数管的应用上是一个**很大的矛盾,在应用上希望坪长,在非自灭盖革計数管中坪要长,一定是增加电阻 R,但是如果电阻增大則恢复时間变长,这对管子运用是很不利 的。例如 C 是 10⁻¹¹ 法, R 是 10⁹ 欧, 則恢复时間为 0.01 秒, 用 这种管子每秒只能計数 100 次, 这对于应用来說是很不利的。

为了克服这一个困难,目前都在电子管綫路上想办法,应 用电子管熄灭电路来达到降低电阻的要求,一般电路有下列几 种;

甲、 耐和 (Neher) 和平格林 (Pickering) 的淬灭电路



摺 1-4 耐和与平格林正际冲输出淬灭电路




图 1-7 献和母华赫林强脉冲输出淬灭电路

計數管原理和制造

乙、 耐和 (Neher) 和哈伯 (Harper) 淬灭电路




图 1-8 附和与哈伯淬灭电路

此外还有很多电路,但无論怎样,一般这种电路的时間常数 还是在 10⁻⁴ 秒左右,如果想再降低,因难是很大的。

(二)自灭式計数管 在1937 年发現了在計数管內充入少量的有机气体时, 管子的本身可以淬灭。这种本身能淬灭的管子称为自灭計数管。因为管子本身就有淬灭作用,因此在緩路上就不需要高电阻,因此大大的縮短了恢复时間。一般将它称为"快速的計数管",这样基本上解决了恢复时間和負載电阻的矛盾。

一般对自灭式計数管有下列要求:

(1) 計数管要具有很高的效率;

(2) 計数管要有短的恢复时間;

(3) 計数管坪要求足够长;

(4)。計数管的坪要水平坦, 船率小;

(5) 計数管要具有小的溫度系数;

(6) 管子具有长的工作寿命。

在自灭式的計数管中, 鹵素自灭計注管是一个新的发展方 向, 因为它具有較低的工作电压, 寿命长和较大的工作温度范

第一章 計做管的工作原理

圜.

自灭式計数管的淬灭原因有下列三种形式:

(1) 正离子**之間电荷的**静电淬灭,也就是前面所說的电阻 淬灭。

(2)崩潰中光子的淬灭,淬灭气体吸收光子就避免了由情 性气体分子激发产生光子的光电作用,使阴极不放出光电子。

(3) 正离子撞击阳极的二次电子淬灭。

"一般产生二次电子的原因是正离子在电場中获得足够能量,撞击阴极而使阴极产生二次电子,若条件适当时,正离子撞击阴极产生的二次电子能维持放电,这样就形成連續放电,这是 計数管运用时所不允許的。

通常作为淬灭气体的有机气体的电离电位皆較低,而用的 惰性气体电离电位都比較高,如氮(Ar)的电离电位是15.68伏, 而酒精 (C₂H₅ OH) 的电离电位为 11.3 伏。在氯离子穿引管子 时就发生电子轉移,电子由酒精轉移到氮离子,因氮离子被中和 成为原子,而酒精离子靶额前进,然而酒精的离子发生分解。一 般在 10⁻¹¹~10⁻¹³ 秒之間,因此它們不全在阴极上轟击电子。

1-4 計数管的工作特性

計数管的工作特性,一般有起始电压,坪特性,温度范圍等。 应用上希望計数管有低的工作电压、比較大的电压工作区域、高 的效率、长的寿命、大的际冲、短的恢复时間和小的溫度系数等 等。下面我們将主要特性的影响因素逐一詳細討論,这不单有 理論意义,就是在实用和生产上也頗有价值。

(1) 起始电压 建始电压与工作电压一般而言希望能够低 一些,这样对电源的供給可以方便得多,起始工作电压与下列因

计数管原理和创造

卖有关.


10

Edward

甲、 一般說,自灭計教管的工作电压要比非自灭計教管高 一些。自灭和非自灭計数管,其管中惰性气体的压力增加,如图 1-9 所示,其起始电压也加犬,自灭計数管除有前面关系外,它 的工作电压也随自灭性气体(有机或菌素气体)的含量增加而加 高,但是在自灭計数管中鹵素自灭式要比有机自灭式的工作电 压低些。

乙、 超始 闱 压 与气体的种类 有 关。 。多原子的气体一般要 比单原子的气体起始 **电压高一些**。

丙、 起始 电 压 关,阴极圆筒直径愈 大,則起始电压愈高, 阳极的直徑兪小則起 始电压愈低。




8一丙种射线针数管,阴极直径1公分、 长3公分,阳极直徑0.076公夏。

(2) 坪的长度和斜率 在应用計数管时, 要求坪要有足够 长度, 同时坪的斜率也不允許太大, 对于坪的长度和斜率有影响 的因素如下。


負离子的影响, 負离子的性质和負离子的数量都对坏 甲、 的特性有很大的影响,如图 1-10 所示。

乙、 真空度的影响,真空度降低則坪滑率变大,如图 1-11 所示。一般在計数管充气时管内的真空度要求达到 10-5 公园水 墨柱裔。



坪的长度和淬灭气体的成分、性质以及充入惰性气体 丙

压力和阴极表面的情况有关,如 图 1-12 所示。由图可知淬灭气工" 做太多或太少,对坏长都有不良 。 的影响,只有在一个适当的数值 时的坪长方才是最好。



丁、 濾路上的負載电阻 对 华长也照有影响,一般是負載电 图1-12 洋灰气体压力对华长的影响。 强念大期早也念长,如图 1-13 所示。由图中可知,要求坪长,则


計數管原理和制造

負載电阻R要大,但 是若考虑到恢复时間 不能太大,則R也不 能太**天。**

Edward

12

(3)計数管的死 时間和恢复时間 死 时間和恢复时間,其 定义如图 1-14 所示。



定义如图 1-14 所示, 图 1-18 藏路資數电阻对坪特性的影响 在死时間时,电离粒子虽然繼續射入計数管中,也不能放电,因





图 1-14 死时間(1d)和恢复时間(td+tr)

关:

甲、 管子运用 电压增高, 阴阳两极 間的距离縮小时, 管 .子的死时間和恢复时 間都减小。

乙、 管子 內 的 单位长度上的正离子 空間电荷增加时, 則 死时間变长。 此管子在运用时死时間愈 短愈好。恢复时間是指在 第一次脉冲結束后,第二 次脉冲出現时的时間,在 管子运用时,也要求其愈 短愈好。死时間和恢复时 間的长短与下列因素有



第一章 計教管的工作原理

13

丙、 趨略上分布电容减少时,則死时間也縮短,如图 1-15 所示。同时如前面所說越路上負载电阻增加,則死时間也隨着 增加。

(4) 計数管的效率 計数管的效率是指当粒子进入計数管时, 管子能够产生計数的儿率, 要求管子效率高, 一定要管内气体压力大, 和管子的"有效計数面积"*大。

(5) 溫度影响 有机气体或其他蒸汽的計数管, 它們对溫 度的变化是很灵敏的, 溫度下降將要产生下列两种情况:

甲、 溶灭气体受温度影响, 而在管內的压力减少, 可使淬 灭作用无法完成, 管子将連續放电。

乙、 由于蒸汽受冷凝結在电极的表面上,使阴阳两极間的 通路形成障碍。

溫度上升太高,将导致有机气体的分解,同时溫度的变化也 会位坪长变短,坪的斜挛增大。

但是在自灭計数管中卤素自灭式的适应温度变化性能是比 較好的,一般可在 - 40℃和 +50℃之間运用。


* 有效計数面积是指阴极内徑和阳极有效长度的乘积。

Bu Edward

第二章 計数管的加工工艺和 制造方法

2-1 外形詰构

以鹵素計数管 CTC-8 型为例,其外形及結构如图 2-1, 阴极用导引线自一端引出,阳极固定在阴极轴心位置,自另一端引




出。排气完毕后,在两端装上铜头并焊錫,即为成品。

2-2 加工順序

由于各种計数管的性能和要求不同,其結构上也各有差別。 因此每种管于都有其不同的加工工艺。譬如: MCT-17 云母窗 計数管, CTC-8 两种射线計数管和 CTC-6 乙种射线計数管,其 加工方法,就有很多不同的地方。这里选择一种具有代表性的 管子——CTC-8 来討論一下,这样的討論虽不全面,但是由这 一点也可窺見計数管生产的一般情况了。

以鹵素計数管 CTC-8 型为例,其加工过程,即如图 2-2 所示。

第二章 計数管的加工工艺和制造方法



2-8 材料选择

玻璃: 因为所充入管子的溴,对于軟玻璃有浸蝕作用,故 要求管子有很好的稳定性,必定要維持有恒定的溴含量,否則就 会很快的丧失自灭能力,故采用硬料玻璃比較合适。

金属: 因为电极引出越要与硬料玻璃封接,又要与澳不起 作用,所以应該采用鎢絲或銀絲。

阴极材料的选擇,着眼点仍要求与溴不起作用,故一般采用 1 为18 ± 9 (苏联编号为 1 X18H 9)不銹鋼皮,因为这种不銹鋼 皮,主要是含鉻量达 17~20 %,含錄量达 8~11 %,既有很好的 防銹防腐蝕的性能,并且还有很好的延展性,其厚度为 0.1 公厘 較适宜,这样可以减少对能量的吸收。

• 用于固定阴极位置的彈簧片,就可利用阴极的边料, 旣照屬 到不影响管子的性能, 又利用廢料节約了成本。

、需极絲材料經常用的有两种,选取的标准,仍需与溴不起作 用的,一种是細鎬絲直徑約0.17 公厘,另一种便是0.6~0.7 公 厘直徑的鐵铬絲、復如用鎳铬絲,因为直徑較粗,同时塑性也比 較好,所以只要在阳极絲的一端,打一个鈎子,便可稳妥在軸心 位置,但鐵絲較細,无法打鈎子,可以在絲端燒一个玻璃珠,又問 为鑄絲可能松下来,那么可用一个約五、六圈的彈簧絲埋藏一些 預应力,当鎬絲松下来时,仍可由彈簧的彈力将鑄絲拉直,同样 可以固定阳极絲在軸心位置,那么这个彈簧絲的材料选擇,便有 些困难,碳素的普通鋼絲,是要与溴起作用的,不銹鋼絲又端获 得,不得不仍选用适当規格的鎬絲,可是彈性較差一些。

2-4 零件加工

第一个部件

玻壳是由设管拉断吹圆的,因其熔点較高,采用氧氧火焰。

图 2-8 玻璃零件加工的帽

排气管也 是用玻管割 断,并且济球、 欧洞、和将里 面系住阳极絲 的一端燒成圓 孔、六小只容 許 阳 极 絲 串 过。

NT to be

Edward

救売与排

¥,

第二章:計數管的加工工艺和制造方法

¹ 气管溶接在一起,便成为一个部件,准备装配。玻璃加工見图 2-3 所示。

第二个部件.

图极还不是无缝的不銹罰管,而是将不銹鋼皮用手工笼成 圓筒,用点焊机点焊而成。

彈簧片是用压模来加工的。

明极导引线锦絲用剪絲視来下料。

为保証玻璃与金属的密封性, 例极导引线必须先烧玻璃珠,

对玻璃珠的要求 是呈金黄色,无 气泡,玻璃表面 不发僵。

M to B.

Bu Edward

- 阴极装配成 形后,就将阴极 彈簧片以及导引 減,用点煇机点 焊組成一个部 件。見图 2-4 所示。

图 2-4 阴极点爆装能情形

第三个部件

阳极导引続的加工方法和阴极导引続的加工方法相同。 阳极絲須先拉直,然后下料。

将阳极导引线和阳极絲用点弹机点焊接牢,然后在导引线 上爆玻璃子,便成第三个部件。

再将三个部件进行总装配,在阳极引出的一端封口, 經过排 气、抽气潤气以后, 就装塌头焊錫, 并进行测试, 符合技术条件的 就可使用, 否則作为廢品处理。 計数管原理和制造



2-5 封口和退火

[※]对玻璃加工应着重在冷炸和小漏气两方面去要求,至于外 形匀整与否,还在其次,因为終究还不影响管子的质量, 隨着操 作同志的熟練程度的提高是容易做到的。

假如玻璃加工退火不好,有应力的管子在排气車上发生炸 裂,特別是在預充溴气以后,便要影响管子的盾量,(見排气操作_前, 过程),事实上在玻璃应力方面,一定要設法叫它基本上消除,一 般所选的玻璃退火的溫度应該使应力能在 10~15 分鐘內 降 到 原来数值的 5 %,如果再增加退火时間,对大量生产是不合算 的,因此应該考虑使玻璃的溫度比退火溫度稍微高一点,来縮短 退火时間,但也須防止溫度过高, 霆成零件变形与氧化过甚。

另外从退火溫度降到正常溫度时,退火的快慢也有很大关系,因为从退火溫度降到正常溫度如果很快的冷却,在玻璃中又可能有新的应力产生,一般这一段溫度区域是560~300°C,在这一段溫度范圍內力求超过10分鐘,而在300°C以下,卽或摆在空气中冷却,可以說沒有什么大問題了。

л.

关于小漏气,一般是产生在玻璃与玻璃封接的地方,玻璃燒 的不太熔和玻璃子上有僵的現象,失去了粘性,慢性漏气則主要 产生在玻璃与金属熔接的地方,也就是引綫的玻璃子,燒的不黄 而是发黑,和連續的气泡,以至形成真空度不高。

所有这些都严重的影响了产品的质量,再說克服冷炸和小 漏气是电真空事业起碼的和基础的条件之一,一定要引起重視。

玻璃管燒封的长、短能直接影响管子的全长,倘阳极絲玻璃 子燒黃的部位,不能剛好是在封口公差范圍之內, 单純的只顧封 口尺寸,便难保証不产生慢性漏气的現象,同时单純的迁就玻璃 第二章 計數管的加工工艺和制造方法

子德黄部位,又可能超出封口公差,故应該采用量具来使阳极森 金长保証封口全长,而封口全长保証管子全长,在互相配合的条 件下給予一定的公差,这样就克服了管子有长有短的現象,而减 少了因为尺寸不符合技术条件所造成的廢品,也就是提高了合 格率。

另外,封口时一定要注意将阳极絲放在軸心位置,否則将带 来不良的后果。

2-6 濤洁处理

电真空事业基础条件之二,便是零件的清洁处理,这可以分 两方面来講:

环境卫生,这要求在厂区周圍力求减少灰尘飞揚,多种树木 草皮,在生产車間四周更应該如此,在車間里面要求每天拖地板 一次,每周大扫除擦門窗一次,进出車間必須換鞋,和在进出的 門口放置棕垫,用来擦掉鞋底上的泥土。

零件本身的清洁处理,要求在零件金属表面上已經沾污上 的脏东西必须彻底的把它清洗干净,在处理以后又必须保証不 再沾染上脏东西,故在处理时所用的器皿和工具一定要干净,在 装配时台面和工具也一定要力求清洁,并且一定要带上干净的 手套。

在处理时所用的清洁剂和操作手續方面,在达到清洁的条件下,还应該考虑到节約和簡化。

零件处理的方法:

Edward

玻壳——因为玻壳所用的玻管一般都是从玻璃厂刚刚拉来的,所以只须用清水刷洗一下,烘干备用便可以了,对要求特别。 高的,可以将玻壳浸泡在重路酸鉀溶液里四小时以上,再用清水

刷洗,蒸馏水冲洗,烘干备用。

ななふ

dulare

20

不銹鋼皮阴极——裁剪下料以后,燒氫一次,主要是要求在 这溫度下退火回軟,其次是将表面清洁处理一下,然后卷成圓 箭;用1克分子氫氧化鈉溶液煮5~10分鐘,用清水冲洗,再用 王水浸洗,清水刷洗,氯水中和,最后用蒸馏水煮并一,二次烘干 备用。

导引线鎢絲一般处理是:下料以后,先煮碱水,烘干,扇圈, 旋好玻璃子以后,再用蒸餾水煮开一次,烘干备用。


彈簧片在下料以后,先用藏水煮开,清水冲洗,再浸在稀酸 里中和,清水冲洗,最后蒸餾水煮开一次,烘干备用。

阳极絲的导引減鐃絲的处理,下料后先煮碱水,烘干,燒電, 准备点焊用。

限极絲如用鸔鉻絲,則在下料之后,先与导則縫点焊在一 起,然后同彈簧片处理的方法一样,在癆好玻璃珠以后,最后用 蒸餾水煮开一次,烘干备用,如用鷂絲,則同导引縫一样处理。

2-7 排气操作过程

操作的順序如下。



排气系烷見图 2-5 及图 2-6。此系統管子在充气时是在排 气車上按比例来配合不同的气体,所以這用性很广,但是車子的 結构也比較复杂。如果在大量生产中,采用先配合好的气体然 后充气,那么这个系統还可以大大簡化。 第二章 計数管的加工工艺和制造方法

がんはもれ RYSTALRADIO.CN

By Edward

£




图 2-5 排气系統

1.大栗 2.麝普 3.砂胶管 4.油扩散泵 5.五氧化二磷管 使机械泵 7.冷凝阱 8.油压力計 9、10.氖气〔氢氢化钠氯化鈣〕 11.水银压力計 12.溴管 13.烘箱 圆三通凡而 ⊗二遭凡而




图 2-6 排气用真空系统

操作上的一些关键問题:

試漏的目的,在于防止對口时还有个別的灯管封接不好,而 漏檢上車,以至影响整車,通过試漏以后,这一点顧虑就减少了。

烘箱退火。是补救封口退火之不足,再說大面积退火,对永 入应力来講也能得到比較彻底的消除,可以解决了炸的問題。

玻璃去气:普通硬料玻璃,烘箱温度一般可以偏高一些,約 ,400~450°C 視玻璃料不同而各异。

預充气:以CTC-8型为例,一般預充溴气,起碼維持四小时,至于預充的目的,在于防止玻璃和金属对正式灌进去的汽的 吸收,以至改变了含量,而直接影响了特性的恶化,因此預充在 一定的溫度条件下,預先讓玻璃和金属充分的吸收,便有可能长 时間維持正式灌气的相对含量,倘預充的溫度或时間不够,也同 样不能达到这个目的。

如果在預完之后,才发現小漏,或者炸管子,以致于系統冷 炸,再想挽救管子,也是徒然,这时管子內部已染上一片片的黄 色溴化物,即或燃灯封离下来,这些脏东西严重的影响了特性, 那怕一車好几十只管子,只要有一只管子发生炸裂,便要使全部 管子报廢,这个開題的严重性可想而知。

抽高異空:一般異空度要求为 10⁻⁶ 公厘水銀柱高,至少不 得低于 10⁻⁶ 公厘水銀柱,否則管子特性便有影响,至于如何获 得高異空,除去油扩散泵和机械泵起主要作用而外,如何去維护 高異空系統,也是万万不能忽略的,維护方面应該注意的儿点:

(1)擦凡而油 例如新系統一般要空抽一,二天, 具空度才 能提高, 既然高了以后, 擦凡而油要定期擦,因为卽或擦洗一只 凡而, 要抽到原来的真空度, 也只需要抽几小时, 擦时頂好用薄 網布擦, 不宜用棉花擦, 这样可以避免短的纖維夹在凡而中間,

22

Edward

第二章 計教育的加工工艺和制造方法

明起空气絲,或是落入系統內,成为放气的来源。

(2) 使用压缩空气接管 在爆接管子和气体瓶时,一定要利用压缩空气来吹风, 倘是用嘴吹, 将带来严重的后果, 将有不易, 抽尽的白色气体, 就是空抽三、五个小时, 也将仍是不断的放气, 直接的影响了真空度(估計人嘴里的呵气, 除去水分而外, 还有 复杂的有机物)。所以一定要避免用嘴吹。

(3)五氧化二磷要經常換 油扩散泵和机械泵中間的 五氧 化二磷管子, 也一定要經常換洗, 尤其是高湿度較大的夏秋气 候, 最好里面再除掉五氧化二磷而外, 再放些氧氧化鈉和氯化 钙,常换是能帮助提高真空度防。

(4)打气体瓶內的鈎子(即封接口) 倘在上系統之前能打 掉,可以用处理过的玻璃棒来打,倘接在系統上打,一臉是放进 一段鉄元,外面用磁鉄来吸着打鈎子,这时应該小心鉄元便是一 ,个很好的放气来源,所以可以用玻管将这段鉄元封在里面,处理 一下玻管的外表面,便灶絕了一个放气来源。

(5)使用冷阱 使用时間,应該是在用油扩散泵已抽高之后,在使用填空計之前約20分鐘,加上冷群,这时真空度可以提高1~1/2个数量級,也就是发揮了冷阱的作用,否則加上的时間太早,或是加上去的时間太短,对真空度的提高,都是沒有多大的帮助。

測量真空度的仪器,可采用冷阴极电离真空計,因为冷阴极 灯泡可以采用不与溴气起作用的金属做电极,其他如皮氏真空 計測量的量程太短;如用热阴极电离真空計,则溴气可能很快的 損坏了热絲。

真空度是电真空事业的基础,应該給予充分的注意。

純化溴: 正式充溴之前, 一定要用冷阱和热水反复使溴由

Edward

ε.

液态变为固态再变为气态,純化数次,用以抽去其中所溶解的杂气,以保証灌到管子内面的溴的純洁度。


正式充气: 充气量一定要求准确, 因为溴的相对含量相当微 小, 总共不到一公厘水銀柱高的压力, 因此便需用一个油压力 計, 并且用精确度为百分之一公厘的讀数显微鏡来測量, 这样庶 可准确的灌气。灌氖气或鬣气时因压力較大, 仍用水銀压力計, 但需在水銀面上加一些矽油, 避免水銀与溴起作用而影响真空 度。

充气完毕后,便可試样, 倘特性符合要求, 在平衡約一小时 上下, 便整車燒管封离, 再装上管头, 焊好錫, 便进行測試。

对溴气的防护問題,可以采用氯化鈣、錦、矽胶等来吸收,以. 减輕对机械泵的腐蝕,和通风的办法,来維持空气的新鮮。

2-8 性能測試

計数管的測試項目,主要是測量开始計数的电压,和在一定。



計数管开始計數电压的測量 图 2-7


第二章 計数管的加工工艺和制造方法

By Edward

的斜率条件下的最小坪长,用以保証使用的工作电压。外形尺, 寸可以100% 檢驗,其他如溫度特性要求,管头牢固性的扭力 矩,有效計数面积等等則可以每月或每批抽檢。

測量开始計数电压:是用示波器看管子的盖革脉冲,其脉 冲高度約为0.6~1.0 公厘时,所加于管子的电压数值。其测量 見图 2-7 所示。

潮量坪特性: 其特性曲截如图 2-8 所示, 計数率隨电压增



加而增加, A 点为启始电压, BC 段即为坪区, 各种型号的計数 管, 在一定的斜率的条件下, 坪区不得少于若干伏特, 其盖革計 数器接綫法如图 2-9 所示, 其測量見图 2-10 所示。




图 2-10 计数管坪特性测量

۲

計数管原理和制造

关于放射源的选择,一般用鈷⁶⁰、0⁶⁰)同位素,是取它所轠⁵ 射的运种射线,使用較广,半衰期亦比較适中为5.3年,而且价 格也比较便宜。




图 2-11 几种国产的計数管

WWW.CRYSTALRADIO.CN By Edward

第三章 計数管的应用

3-1 使用計数管的基本原理

在前两章中,我們已經比較詳細地講述了計数管的工作原 理和其一般的生产过程,現在本章准备来組略討論一下計数管 在研究部門和技术部門各方面的应用。

計数管一般是不能单独运用,必須配合有一定的放射源和 适当的脉冲記录設备,对放射源的要求要看使用时的情况而定。 脉冲記录設备現在一般采用的是三十二位或六十四位电子定标 器,但是近数年来,由于线路上的不断改进和十进計数管的出 現,这类設备也改进了不少。

由于利用計数管能测出放射性物质放出射线的强度,决定_ 放射性物质的剂量和射线穿过物质时强度的变化。利用上述特一 性,我們可以应用于以下几方面;

(1) 作为测量和控制的仪器;

(2)作为农业、冶金、医疗探测放射示踪原子存在的位置和 它們剂量的工具;

(3) 作为放射性强度的指示仪器。

在使用計数管时应該注意到下面的两个問题:

(1)放射源的选择 谷种計数管都有它自己一定的特性,因 此在使用它时必需配合一定的放射源和与其相适应的脉冲記录 設备。如果放射源已預先确定,而且无法更换,則必需选择适当 AT MALAM.

 $\mathbf{28}$

計数管原理和制造

的管子。例如: 需要測量甲种射綫时, 因其穿透能力很弱, 此时 就必需采用很薄的云母窗口高效率的計数管, 否則因管壁的吸 收作用, 将无法测量此种射綫的存在。乙种射綫的穿透能力也 不够强, 在使用計数管測量此种射綫时, 也必需考虑到管壁厚度 的影响。除了射綫的穿透能力之外, 在选用計数管时还应考虑 到放射源的强度和計数管的量程是否能互相配合、放射源放出 射綫的能量、計数管的死时間和恢复时間以及計数管的效率等 因素。如在使用飞机探测放射性元素的矿物时, 因射綫穿过了 相当厚的地层射綫的强度已經很弱, 因此一般都采用多只高灵 敏度的計数管。在使用放射性碘于甲状腺瘤的病人, 指示由甲 状腺互常組織和癌組織的差別, 在这里測量和决定放射性碘在 甲状腺内的剂量, 最好是用針状計数管。在测量量的同位素氘 时, 它具有很弱的乙种射綫放射, 很容易被物质所吸收, 所以测 量比种射綫时, 必需将此种同位素以气体的形态直接引入到测

ł,

Ż

Ł

(2)使用計数管时必須注意到安全問題 在使用計数管时, 必須有放射源存在。•我們知道人体受到过量射线的照射,是非 常有害的。为了避免放射性物质放出射綫对人体的危害,因此 在使用計数管时对安全問題必須加以注意。在这里一方面要对 职工加强安全教育,一方面加强防护設备,并訂出一套完整的安 全操作方法。至于安全問題,我們在下一章再作詳細的討論。

3-2 計数管在各方面的应用


(1)工业技术部門 利用計数管测定放射性原素的存在和 它放射出的射线强度,我們可以制成一些工业上的自动控制和 測量仪器。这些仪器可以应用于下列几方面: 第三章 計数管的应用

、 甲、冶金上的应用: 冶金工厂可以利用計数管来测量 高 炉 内衬砌磚层的製坏情形。它的方法是先将放射性同位素按照耐 火磚层的厚度放在各个不同的地点上。根据在高炉外面計数管 调得的放射性同位素射緩强度的变化,我們就可以决定炉內某 一衬层銀坏的情况。同时也可以利用上面的原理来研究高炉底 磚层的製坏情况,它的方法和上面的差不多,預先把装有各种放 射源的瓶,放在炉底不同的深度內。根据炉渣或鑄鉄內放射性 物質的出現,就可以判定炉底磚层某一层製坏的情形。在这里 也可以把計数管放在高炉的基脚下进行檢查,由于計数管測量 得到的射线强度的减低曲线,我們也可以算出炉底的毀坏情况。

乙、液面高度的測量、工业上常需要知道容器內液体的高度,最方便的方法是直接測量,但是在直接測量上有时会碰到很大困难,甚至于成为不可能的事。例如在高压的蒸汽鍋炉內,压力很大,溫度很高,直接測量很不方便。但是如果利用計数管配合适当的成射源,我們就能很簡便的測出容器內液面的高低。

利用計数管測量容器內液面的高低,一般有下面两种方法: 一种如图 3-1 所示,在液面上放有一个浮着的小盒子,盒子

內面放有适当强度的丙种射 截放射源,它放射出的丙种 射緩强度,由一个計数管固 定在容器上面来測量。液面 升高,放射源到計数管的距 离斌小,射緩的强度增大:相 反則射緩的强度城小。因此 我們从外面計数管測得的射線




我們从外面計数管測得的射緩强弱,就可以判定容器內面的液面高低。

計数管原環和制造

y Edward

另一种方法如图 3-2 所示; 丙种射线放射源和舒数管各放



在容器的一边, 丙种射緩很 容易穿过容器內液添上面的 空間进入計数管, 如果要穿 过液体进入計数管其强度必 須大大地際低。液面愈高,穿 过液体进入計数管射機的强 度也就念小。由外面指示器 上放射源放出的射纖强度变

化,我們可以很方便地判定容器內面的液面高低。

利用計數管配合一定的放射源,我們还可以制成产品自动 記录器、厚度計、密度計、丙种射錢際伤器、长途輸油管的自动控 制器等等仪器。

这些仪器一般說有下面三个优点:

(一) 不和产品直接接触;

(二) 不損坏产品;

(三) 可以連續測定、便于自动控制。

(2)农业部門 計数管在今天已广泛地运用在农业研究中, 并且还在不断地发展。。使用計数管配合示踪原子研究植物的股 牧养料过程,肥料、农药对植物的生长影响,都取得了很大的成 就。利用它可以改善把間管理、改进施肥方法,对提高农作物的 生产水平有很大帮助。

甲、研究施肥对农作物生长的影响 磷是生长所必需的一种 元素,对植物施用磷肥可以提高它的收获量。使用計数管同时 利用磷的放射性同位素作为磷肥,我們可以很方便的研究磷肥 被植物的吸收情况。例如我們在所施的磷肥小,加入一些磷的 Hi KBEM W. CRYSTALRADIO.CN Y Edward

> 放射性同位素磷⁸² (P⁸²),等到植物将磷吸收后,再分离出植物 中所含的磷,测定它的放射性强度,我們可以相当准确地决定磷 肥的利用率。

> 如果把放射性磷的顆粒磷肥埋在植物根旁的土里,可以发 現在植物的根遇到磷肥顆粒后,在十到二十分鐘內,叶子上面就 有放射性磷出現。用計数管測出叶子上面的放射性强度,我們 可以估計出磷肥的吸收速度。同时利用計数管也可以測定磷肥 在地里不同的分布对植物的影响。

乙、根外追肥的研究 用計数管配合磷的放射性同位案磷⁸²。 我們可以研究根外施肥的情况。研究方法如图 3-3 所示。研究




图 3-3 在棉桃中根外追胆示意图

証明;在棉桃成熟的时期根不吸收肥料。如果将磷肥酒在棉叶 上,用計数管可以探出在很短的时間內棉缘中就有放射性磷出 現,这就証明磷肥是被棉株很好的吸收了。現在事实証明,在棉 花的叶子上施磷肥,磷肥可以很快的被吸收送到棉花的花蕾中。 这样就可以防止棉子脱落,而六大的增加棉花的产量。

丙、研究植物的光合作用 光合作用——植物的碳营养,是 一种复杂的生物成长过程之一。应用放射性同位素示踪原子的 方法,对光合作用的各个阶段的重要地方都获得了一定程度的 了解。在这方面計数管也有很大的貢献。

利用計数管測定天然生长条件中植物的光合作用和放射性。

元素碳¹⁴ (C¹⁴) 的数量,已經确定了在高山上植物光合作用强度 在一昼夜中的特性,这些植物在不同的时期中光合作用生成物 質量和成分的变化以及在光合作用时温度对于植物吸收碳的新 练代谢作用的影响。

利用計数管对于植物在光合作用过程中碳"的变化道路综合分析,得到这样一个結論:除形成碳水化合物和包括基本光化一学反应的主要过程外,还有其它碳的变化过程,在其过程中影响着二次光化学反映。在这些反应中,整的短波光綫起着特殊的作用。

此外,运用計数管还可以研究植物根部的活动情况,农业药品的分布和它的作用检查。总之,在这方面計数管的运用,正随着放射性同位素在农业上运用的增加而日益增加。

(3)地質勘探和考古学上的运用:

Edulari

甲、利用計数管探研 一般对放射性元素矿产的探测,最方便的方法是采用多只計数管組成的高灵敏度放射性 矿 产 探 测 - 器。它的基本原理是利用計数管来测定地下放射性元素放出的 - 射綫强度,从而計算出地下放射性元素的含量。这种仪器可以




图 3-4 飞机探矿

安装在飞机上、汽車上,也可以 制成輕便的形式由人来携带, 因此它們的适用范圍很广,飞 机探矿簡单的原理如图 3-4 所 示。在我国这样辽闊的土地上, 在今天利用迅速可靠的飞机探 矿不仅有可能而且也是完全必 要的。

乙、考古学上的时鐘

- 13

第三章 計数管的应用

Edward

計数管可以作为地质学和考古学上的时籍,这里恐們只准 备来談一下考古学上应用它来計算时間的方法。放射性碳14的 半衰期为六千多年,我們可以利用它的衰减期与放射强度来計 、算考古学上的时間。碳14 是宇宙射线中的中子穿过大气 层 时, 碰撞空气中的氨核发生核反应而生成的。宇宙射线从古到今不 新地照射到地球上,这个过程一直未曾中断过。所以碳14的产 生也是不断的。同时放射性碳14 又在不断地放出乙种射线而蜕 变;最后使得在大气中由宇宙射綫中中子产生的碳体和在大气 中由于蜕变而减少的碳14,达到一定的数量后相互平衡。在大气。 中的碳14 与氧化合生成放射性的二氧化碳,通过光合作用碳14 进入了植物体中,动物吃了植物,碳14 叉从植物体中轉移到了动 物体中、因此在活的动物体中放射性碳片与非放射性碳的含量 保持与大气中相同的瓦例。如果动物死亡,它与外国的交往作 用停止,原来在生物体中的碳片得不到新的补充,只有經常不断 地蜕变而减少。現在我們已确知碳14的半衰期为六千六百三十 年,它放射的乙秒射綫能量为0.155兆电子伏特,这里可以看出 它放射的乙种射线能量是很低的,要测量碳半放射性的强度,尤 其是經过长时期衰减的碳化放射性强度,一定要用薄窗口的云 母窗計数管。若动物的死亡时間愈长,則剩下的放射性碳¹⁴含 **量愈少,因此我們完全可以在古生物的遺骸**中根据其中放射性 碳14 的含量計算出它的死亡年代。运用这种方法可以测定在一下 千年至二万五千年的生物死亡遺骸。

(4) 医学上的运用 应用計数管配合适当同位素示踪原子, 可以研究脑的新陈代谢,甲状腺的机能,血液循环以及有机体内 磷的代谢过程。現在我們先来討論一下磷在人体内分布过程的 研究。磷是在人体内不可缺乏的元素之一,**但是磷究**竟分布在

计教管原理和制造

M to B.

By Edwalt

人体内的那些部分呢?如果不用計数管,研究起来成为困难:相 反如果我們使用計数管,再配合上磷放射性的同位素来研究磷 在人体内的分布是相当方便的。方法是先让射一些含有放射性 磷的溶液进入人体内,在血液中我們就可以发現有磷的放射性 存在,但只要經过三分鐘或者更短一些,血液中的放射磷含量就 . 减少了五分之四。再經过半小时后这些放射性磷有很多已經由 血液轉移到入体的骨骼組織中去了。同样我們也可以发現脑也 在不断地吸收磷。这些結果对营养和治疗都有很大的好处。

用放射性鈉配合計数管可以研究人体中血液循环的速度。 其方法把含有放射性鉆的生理食盐水从人体的一侧肘前静脉注 入,用計数管测定它到达对倒手的时間。所获得的結果相差頤 大,一般在注射后約十七秒后,計数管便深知放射性鈉已到达另 一只手中。如果摒住呼吸,这个时間会延长到二十三秒鐘,如果 在做过剧烈运动之后,这个时間会减少到十三秒:从这个实驗我 們可以很清楚地看出各种条件对循环速度的影响。

同时我們也可以用上面的方法来被查心脏的工作情况。从 手臂注入含有放射性鈉的生理食盐水,然后在紧靠心脏的地方 放一只計数管来探測射线的强弱。当含有放射性鈉的血液从靜 脉进入心脏右部,計数管的計数率会很快的增加,一般正常的心 脏历时約一秒鐘增至最大,此后含有放射性鈉的血液进入肺部, 計数率会很快的下降。再过二至四秒后,从肺部再回到心脏的 左部,計数率又慢慢地增加,然后再降低到零。从計数管得到的 放射性强度和时間关系的曲线,可以算出心脏的唧血量。正常 的心脏所得到的曲线是相似的,如果心脏有病,曲线的形状会有、 很大的变化。用这种方法,可以探出一些別的方法无法探出的。 第三章 計数管的应用

35

単析なは名加 www.crystalradio.cn By Edward

> (5)防护放射性危害的应用 应用計数管可以很方便的 测 由工作地区的放射性射线的强度,因此可以积断工作地区是否 安全。利用这个原理我們可以制出放射性强度指示器如实脸室 用的携带式輻射計……等。这类保器种类很多,应用也很广。 这些仪器在原理总不外乎是利用計数管的計数率證射綫的强度 而增加,从計数率的增加我們可以很方便的決定放射綫的强度。 这些設备是在原子反应堆和間位素的物理、化学实驗中是很必 要的。

第四章 計数管在制造及使用中 的安全問題

4-1 安全問題的重要性

在我們社会主义制度的社会里,工人已不再是被剝削者,而、 是我們社会的主人。因此劳动保安的問題,已經为政府劳动保 护条例所規定,每一个厂矿企业都必須在組織上、思想上以及物 盾上尽量做到改善劳动条件,以保証安全生产。

以計数管的使用方面說来,它是作为一个測量放射性强度 的探测器。由于在制造过程中就必需要与放射性物质相接触, 特別是大量程的計数管,在鑑定管子性能的測試过程中,需要剂 量較大的放射源。因此在計数管的制造上,除了应当注意电真 空企业所必須具有的电的、机械的以及化学的安全措施外,还必 須特別重視对于放射性物质的防护問題,亦就是說要在經常与 放射性物质必不可少的接触情况下,确保工作人員使不受放射 錢伤害。这是一个比較現实且重要的問題,因为放射性伤害往 往不易在短时間內显示。受了伤害还不易察覚,而且人体所受 到射綫的剂量是有累积的性质。經常操作放射綫的工作者,假 如不注意防护的話,那末一旦超过了限額的照射剂量,就会使人 体机能損害。相反地如果严格的执行安全操作規則,并且有一 定的防护措施,那末在长时間的工作中也不会伤害人体。 第四章 計数管在制造及使用中的安全問題

Mi kk法加 ww.crystalRadio.cn 子y Edward

4-2 放射性物质的电离辐射对人体的影响

在第一章中我們已經說过,放射性物质輻射的射线,一般有 三种:即甲种射线、乙种射线及丙种射线。甲种射线是带有两个 正电荷的氦原子所組成,乙种射线是高速度的电子流,丙种射线 則是不带电荷而具有光速的电磁波。

由于乙种射綫的穿透能力較低,故不能深入人体皮肤。甲 种射綫虽然具有較强的破坏結构的能力,但是它的射程短,一般 只能造成局部的照射,防护比較容易。最严重的是丙种射綫,它 具有强大的穿透能力,能够深入人体内部。这些輻射綫对人体 的伤害影响,大概如下:

輻射綫在穿过組織时所引起的作用,可能是一种刺激作用, 但是絕大部分却引起了暫时的或永久性的破坏。剂量徵弱的丙 种射綫,就能抑制胸綫核酸的合成,这种核酸是染色体分裂物中 期的重要成分,引起核酸新陈代謝发生障碍的化学变化,其电离 輻射作用能对細胞引起刺激、破坏或死亡的特性。

此外在細胞內的蛋白质分子和水,受到电离輻射后,蛋白质 溶液就凝固,其外表和加热后凝固完全一样。但是它們有显明 不同点,就是加热后凝固的蛋白质可以用一些物理化学的方法 使之再溶;但是放射后凝固的蛋白质是不可逆轉的沉淀物。电 离放射对細胞蛋白质的影响,不但是了解它直接效应的基础,也 是了解它間接作用的基础;蛋白质被照射后产生的毒素已被証 实,这种毒素的药理作用与組織胺相似,它被称为类組織胺物质 (II 质),但这并不是唯一的毒素。身体的水受到电离放射的作 用就产生过过氧化氫和其他氧化剂,这样可以导致糙发毒素的 形成和产生使酶不活动的作用。

計数管原理和制造

NT MB

Edwarg

同样电离放射能使染色体破裂, 結果引起染色体转位, 染色 体的破裂; 大都能在几分鐘內癒合, 而在癒合前发生转位, 这种 作用在生殖器官方面最显著, 由于轉位而引起的染色体突变会 造成不育。电离輻射作用, 也能引起因子突变, 不过这种作用是 潜伏性的, 要在几代后才能没觉。

造血机构是最易于被电离輻射作用所破坏,由于辐射作用 是潜伏与积累作用的,而且各种造血組織的敏感性不同,各人的 敏感性也有着差別,人体的血液經过了統計及研究后,对下列数 植大概可以認为是正常的:

白血球………4000~12,060立方毫米。

紅血球…………3.5~6.5百万/立方毫米。

淋巴球…………20%~40%(白血球中的百分数)。

顆粒白血球………55%~80%(白血球中的百分数)。

我們看到这些数值的变动是很大的,因此,要发現由照射所 引起的血液景象的变化,必須知道在开始使用放射性物質之前 的血液图式,常常(不少于每月一次)进行血液分析以及考虑一 切对血液景象有影响的因素。

总的說来; 小量放射所产生的慢性放射緩病大致可分成如 下二类:

(1) 由于穿透性放射的企身照射或局部照射;

一、全身照射的損害为血性恶液质(貧血, 紫斑, 白血病)。

二、局部照射的損害为癌,局部溃疡,瘢痕,白內障。

(2) 由于穿透力弱的放射凝照射:

一、皮肤疾病(萎縮,脱毛,溃癌,癌)。

二、眼的白內障。

第四章 計数管在制造及使用中的安全問題

単がなはきれ www.crystacradio.cn By Edward

4-3 电高辐射的防护

为了确保工作人員的安全,必須从下面几方面采取措施。

(1)必須敢育每个工作人員,在思想上要有足够的重配,而 且能够明确的丁解放射伤害的危害性及防护常識。从事使用或 操作放射性物质的工作人員;由于接触的經常性以及放射伤害 的游伏性而往往产生了麻痺大意及无所謂的思想,这种想法是 錯誤的,并且是非常危险的,必須及时糾正。应当丁解到重視防 护不仅是对个人負責,而且是对生产負責,对国家負責。当然我 們也要防止由于明确了放射性伤害的危害性后,产生盲目的恐 惧心理。如果我們真的認識了保安問題,并按照安全操作規程 严格执行,那么我們是可以完全避免放射性的伤害的。

(2) 从組織上采取措施来保証安全,訂出切实可行的規章 或創度,严格實例执行,其原則大概如下。

a. 实驗室或操作室門口应該悬挂"閉人莫入"的通告。

- b.每一个工作人員进入正在使用着放射性制品的房間 时,应当穿上工作衫,当他轉入低放射性或无放射性的 地点时,先把工作衫脱下,每一个工作人員必須应用外 科式样的橡皮手套,还应該戴上指示他所得到的輻射 总剂量的仪器。
- c. 有任何危險性的一切操作,都应該預先用非放射性材料作詳尽"演习"所采用的放射性材料应該預先測量。 每一个工作人員都应当不断地注意自己的保护設备的效率,无論对外部照射或沾染,均禁止超过容許剂量的
 照射。在空气中如沾染稍稍超过容許濃度而須完成追切的工作时,必须使用防毒面具。在使用放射性粉末

By Edwardo

計数管原理和制造

时,也必須使用防霉面具,在放射性制品撒散或噴溅时 应立即进行全部約清洗工作。

- d.在实驗室內禁止保存、觀制和吃食物。
- e. 在使用着放射性制品的房間里,禁止抽烟。
- 5. 禁止用口将放射性溶液吸入吸管,吹制玻璃的工作只
 一应該在不使用放射性同位素的房間里进行。
- g.工作后留下来的固体和液体材料应遵守一切必要的預防措施,将其从实驗室排除。
- h. 遇到大的輻射剂量, 吞嚥或吸入放射性制品或落到皮 肤上时, 应該立即将事故通知領导人員和专門医生。
- ,在工作結束之后,每一个工作人員应該檢查所有自己 仪器的放射性,把它整理好, 清洗掉放射沾染, 并各归 原位。
- ,在离开工作室之前,工作人員应該測量自己双手的放 射性,并仔細地凊洗掉放射性沾染,鞋子和上装也应加 以檢查,在很多場合必須沐浴。
- k. 放射性間位素应該保存在上鎖的保險矩里, 应該准确 登記同位素从它們的获得到它們从实驗室排除的全部 經过。
- 仔細地搜索可能被同位素沾染的地方, 并完全清洗房間, 应每星期进行; 不少于一次。
- m.电离輻射的容許照射剂量为每天 0.05 偷, 每周的照射 总剂量不得超过 0.3 偷。

如果能够按照上述的规定来执行,那么可以完全保証长期 从事此項工作人員的安全。 By Edward

附录1 若干种放射性物质的性质

	揉及		放射的	放身	f fil		······································	7
化学	符号	牛發期	形式			,	获得的方法	
氥 ³	H3	 1 2.5 年	9	β 0.0185	<u>r</u>	<u>ن</u> ور	·Li ^e (n,a)	
碶 ¹⁴	C13	5700年	3	0.156		氦14	N ¹⁴ (n, p)	1
齨²⁴	Na^{24}	14.8时	6,7	1.4	2.8	6 23	Na ²³ (n, γ)	ļ
礙 ³²	P32	14.3日	B	1.7		萙 ³ 2	S^{33} (n, p)	
蘝 35	533	87.1B	6	0.168	`'I	11. ³⁵	$Cl^{35}(n,p)$	Ì
∰ ⁴ 2	K42	12.4時	β,γ	3.58	2.1	鉀41	$\mathbf{K^{41}}$ (n, γ)	ĺ
∰\$43	Ca^{45}	1 80 🖯	β	0.26		€ 5 44	Ca ⁴⁴ (n, γ)	Į
銘61	Cr ⁵¹	26.5 H	r		0.32	公 50	$\operatorname{Cr}^{50}(n,\gamma)$	Î
鉄 ⁵⁹ (${ m Fe}^{59}$	45 日	B.7	0.46	1.3	¢⊀^8.	${ m Fe}^{\delta 8}$ (n, γ)	Ĩ
\$ } ⁸⁰	C080	6.3年	β, γ	0.31	1.3	<u></u> ∰t ^{õ 9}	$\operatorname{Co}^{\mathfrak{s}\mathfrak{s}}$ (n,γ)	
\$\$\$ ⁶⁵	Zn ⁶⁵	250 H	β,7	0.32	1.1	辞 ⁸⁴	$Z \hat{\mathbf{n}}^{\mathfrak{G} \mathfrak{g}} = (n, \gamma)$	ľ
辨的	As^{76}	26.8时	B.7	3.01	1 .7	洟 ⁷⁵	As ^{$au \delta$} (n, γ)	ł
溴 ⁸²	${ m Br}^{{ m 8}{ m 2}}$	34时	$[\beta, \gamma]$	0.465	1.35	舒旺	$\operatorname{Br}^{\operatorname{\mathfrak{gl}}}(n,\gamma)$	
€₹ ⁸⁹	Sτ ⁸⁹	<u>б</u> б []	ß	1.5	·	1 98 ^{6 9}	$\mathbf{Sr}^{\mathbf{e}\mathbf{\theta}}=(\mathbf{n},\gamma)$	
銀 ¹¹⁰	Ag119	225 J	β, γ	1.3	1.4	觐 ¹⁰³	Ag209 (n. 7)	
鎌 ¹²⁴	SP134	60 🗇	β.Υ	2.37	2.04	影120	S5123 (n, 7)	
碘131	I131	8 [i	\$,7	0.595	0.367		ੇ 	ĺ
筢 ¹³⁷	Cs^{137}	33年	ß	0.52	· `	,	- · 鋪衣發变	ļ
\$8124	Cs ¹³⁴	- 2.3年	3.7	0. <i>C</i> C	0.79	\$ E 133	Cs ¹³³ (n,7)	Ì
39140	La^{140}	40.484	B,7	14	1.63	M 138	$La^{139}(n,\gamma)$	
铥 170	Tu ¹⁷⁰	127 B	B, Y	0,98	0.084	£100	$= \operatorname{Tu}^{169}\left(n,\gamma\right)$	Į
鉗 ¹⁸²	Ta ¹⁸ 2	117日	B.Y	1.0	1, 32] 纽181	Ta ¹²¹ (n, γ)	1
鯓195	W185	74 ⊞	β	0.43	- ,	鵭 ¹⁸⁴	$W^{1^{p_{\mathcal{B}}}}(n,\gamma)$	ł
敏¹⁹²	It102	70∏	β, γ	0.67	0.6	_ 銳 ¹⁹¹	$[r^{131}(n,\gamma)]$	ļ
∰198	Au ¹⁹⁸	2.7 H	g,7	0.97	0.4	金 ^{19;}	At $257 (n, 7)$	Ĩ
€ 2 ⁰⁴	T1204	2.7年	β	0.8		\$203	$\mathrm{T}(2^{63} (\pi,\gamma))$	

(1), か)……核反应中吸收中子并放出质子的糖短表示。

(19,7)……表示吸收中于并放出7量子。

(22, a)……表示吸收中于升放出《粒子。